



CÂMARA MUNICIPAL DE
PINDORETAMA

INDICAÇÃO **135**/2025

AUTOR: MILLER ROCHA

EMENTA : INDICA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDORETAMA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS, QUE SEJA SOLUCIONADO O PROBLEMA DE ESCOAMENTO DE ÁGUA DA RUA TITO FERREIRA PROXIMO DO POSTO DE COMBUSTÍVEL PINDORETAMA NA CE-040.



**CÂMARA MUNICIPAL DE
PINDORETAMA**
Indicação Nº 135 de 2025

Vereador Roberto Miller Costa da Rocha

Indica a Prefeitura Municipal de Pindoretama, através da secretária de Infraestrutura e Serviços Públicos, que seja solucionado o problema de escoamento de água da Rua Tito Ferreira próximo do posto de combustível Pindoretama na CE 040.

Senhora Presidente;

Nos termos dos artigos 102 e 112 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Pindoretama/CE, Indica a Prefeitura Municipal de Pindoretama, através da Secretária de Infraestrutura e Serviços Públicos, que seja solucionado o problema de escoamento de água da Rua Tito Ferreira próximo ao posto de combustível Pindoretama na CE 040.

JUSTIFICATIVA

Os moradores que ali reside sofre muito com acúmulo de água a muitos anos no período chuvoso, venho também ressaltar que a Prefeitura Municipal de Pindoretama, através da Secretária de Infraestrutura e Serviços Públicos já fizeram um serviço lá de escoamento mas não resolveu o problema. Então peso que seja feito um estudo com engenheiros para poder resolver o problema de vez por todas.

Pindoretama/CE, 29 de abril de 2025.


Roberto Miller Costa da Rocha
Vereador da Câmara Municipal de Pindoretama/CE.